



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мордовско-Пимбурская основная общеобразовательная школа»
- 1.2. Адрес объекта 431123, Республика Мордовия, Zubovo-Polyanskiy r-n, s. Mordovskiy - Pimbur, ul. Centralnaya, d. 10
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 1083,2 кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1976, последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь 2023г., капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения). (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мордовско-Пимбурская основная общеобразовательная школа», МБОУ «Мордовско-Пимбурская ООШ»
- 1.7. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.8. Юридический адрес организации (учреждения) 431123, Республика Мордовия, Zubovo-Polyanskiy r-n, s. Mordovskiy - Pimbur, ul. Centralnaya, d. 10
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация Zubovo-Polyanskogo муниципального района Республики Мордовия
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Республика Мордовия, р.п. Zubova Polyana, улица Новикова Прибоя, дом №4

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности образование
- 2.2 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.3 Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): нет
- 2.4 Виды услуг образовательные
- 2.5 Формы оказания услуг: на объекте
- 2.6 Плановая мощность: 100 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Пассажирский транспорт может двигаться до изгороди здания.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - нет

Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером-нерегулируемые

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) - нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет - нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, С, Г)
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, С, Г)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О, С, Г)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, С, Г)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, О, С, Г)

6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, С, Г)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для разных категорий инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, капитальный ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальные решения с помощью ТСР
5.	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальные решения с помощью ТСР, текущий ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается, доступ обеспечен
8.	Все зоны и участки	капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: до декабря 2023 года

в рамках исполнения плана по обеспечению доступности объекта МБОУ «Мордовско-Пимбурская ООШ».

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступно в полном объеме.

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

1. *Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры).*

2. *Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.*

3. *Согласование с собственником объекта.*

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: **нет**

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «31» августа 2022 г.

1. Акта обследования объекта: № 1 от «31» августа 2022 г.

Решения рабочей Комиссии МБОУ «Мордовско-Пимбурская ООШ».

от «31» августа 2022 г.

В составе:

директора МБОУ «Мордовско-Пимбурская ООШ» Семибратовой З. И.;

председателя профкома Парежевой О. И.;

рабочего по обслуживанию зданий Семибратова Н. И.;

учителя ОБЖ и физической культуры Дянина М. В.;

уборщика служебных помещений Лашмановой Л. Н.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Мордовско-
Пимбурская ООШ»

/З.И.Семибратова

приказ от 31.08.2022 №21/6

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мордовско-Пимбурская общеобразовательная школа»

1.2. Адрес объекта 431123 РМ, Zubovo-Полянский район, с.Мордовский Пимбур, ул. Центральная, д.10

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этаж, 1083,2 кв.м.

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.

1.4. Год постройки здания 1976, последнего капитального ремонта _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь 2023г, капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мордовско-Пимбурская основная общеобразовательная школа», МБОУ «Мордовско-Пимбурская ООШ»

1.7. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.8. Юридический адрес организации (учреждения) 431123 РМ, Zubovo-Полянский район, с.Мордовский Пимбур, ул. Центральная, д.10

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация Zubovo-Полянского муниципального района РМ

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Республика Мордовия, р.п. Зубова Поляна, улица Новикова Прибоя, дом 4

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, др. - Образование

2.2 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - дети

2.3 Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью - нет

2.4 Виды услуг образовательные услуги

2.5 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 100

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов

и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Пассажирский транспорт может двигаться до изгороди здания.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь следования к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта _____
пешком от изгороди до здания

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _____ 50 _____ м

3.2.2 время движения (пешком) _____ 2 _____ мин

3.2.3 выделенный от проезжей части пешеходный путь (да, нет) - нет

3.2.4. перекрестки (нерегулируемых; регулируемых – со звуковой сигнализацией и таймером)-
нерегулируемые

3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустической, тактильной, визуальной - нет

3.2.6. перепады высоты на пути (съезды с тротуара и др.), их обустройство для инвалидов на коляске
нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (с учетом СП 35-101-2001)

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, капитальный ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальные решения с помощью ТСР
5.	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальные решения с помощью

		ТСР, текущий ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается, доступ обеспечен
8.	Все зоны и участки	капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано.

Директор школы _____ Семибратова З. И.

(Должность, Ф.И.О.)

Координаты для связи _8(83458) 3-45-07

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Мордовско-

Пимбурская ООИ

/З.И.Семибратова/

приказ от 01.09.2022 №22/30



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ _____ 1 _____

Зубово-Полянский район

«31» августа 2022 г.

Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

Наименование объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мордовско-Пимбурская основная общеобразовательная школа»

Вид объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мордовско-Пимбурская основная общеобразовательная школа»

Адрес объекта 431123, Республика Мордовия, Зубово-Полянский р-н, с. Мордовский - Пимбур, ул. Центральная, д. 10

Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание _____ 1 _____ этаж, _____ 1083,2 _____ кв.м.

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.

Год постройки здания _____ 1976г. _____, последнего капитального ремонта

Дата предстоящих работ (текущего, капитального ремонта, реконструкции) _____ июнь
2023г. _____

Год постройки здания _____1976г._____, последнего капитального ремонта

Дата предстоящих работ (текущего, капитального ремонта, реконструкции) _____июнь
2023г. _____

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: МБОУ «Мордовско-Пимбурская ООШ» предоставляет образовательные услуги по образовательным программам начального общего образования, основного общего образования

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Пассажирский транспорт может двигаться до изгороди здания.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _____нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _____50_____ м

3.2.2 время движения (пешком) _____2_____ мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - нет,

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером - нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет

3.2.6 Перепады высоты на пути (есть, нет) - нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет - _____ нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, С, Г)
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, С, Г)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О, С, Г)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, С, Г)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, О, С, Г)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, С, Г)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для разных категорий инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, капитальный ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальные решения с помощью ТСР
5.	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальные решения с помощью ТСР, текущий ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается, доступ обеспечен
8.	Все зоны и участки	капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: до декабря 2023 года

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступно в полном объеме.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере реабилитации инвалидов;

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.3. согласование работ с надзорными органами;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта).

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: ДА на сайте МБОУ «Мордовско-Пимбурская ООШ»

1. **5. Особые отметки**

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

Руководитель:

Директор МБОУ «Мордовско-Пимбурская
ООШ»

З. И. Семибратова

Члены рабочей группы:

Председатель профкома

О. И. Парезева

Рабочий по обслуживанию зданий

Н. И. Семибратов

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

1. **I. Результаты обследования:**
2. **1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

МБОУ «Мордовско-Пимбурская ООШ», 431123, Республика Мордовия, Zubovo-Полянский район, с. Мордовский Пимбур, ул. Центральная, дом 10

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет		Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1.	Вход (входы) на территорию	есть		отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе на территорию здания	С	нанести предупреждающую, тактильную разметку при входе на территорию здания	работы в порядке текущего ремонта
1.2.	Путь (пути) движения на территории	есть		отсутствует предупреждающая, тактильная разметка на территории	С	нанести предупреждающую, тактильную разметку на территорию	работы в порядке текущего ремонта

1.3.	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-
1.4.	Пандус (наружный)	нет	отсутствует пандус	К, О	устройство пандуса	работы в порядке текущего ремонта
1.5.	Автостоянка и парковка	нет	отсутствует	К, О, С, Г	-	Оборудование автостоянки
	ОБЩИЕ требования к зоне	-		-	-	-

1. **II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория, прилегающая к учреждению	ДЧ-И (К, О, С, Г)	текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

1. **I. Результаты обследования:**
2. **2. Входа (входов) в здание**

МБОУ «Мордовско-Пимбурская ООШ», 431123, Республика Мордовия, Zubovo-Полянский район, с. Мордовский Пимбур, ул. Центральная, дом 10

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет			Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Основной главный вход								
2.1.	Лестница (наружная)	нет			-	-	-	-
2.2.	Пандус (наружный)	нет			отсутствует пандус	К, О	устройство пандуса	текущий ремонт
2.3.	Входная площадка (перед	есть			нет замечаний		-	-

	дверью)					-		
2.4.	Дверь (входная)	есть			отсутствуют фиксаторы	К, О	установить фиксаторы двери в положении открыто/закрыто	текущий ремонт
2.5.	Тамбур	есть			перепад высоты 15 см	К, О, С	перепланировка возможна только при реконструкции здания	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
2.6.	Лестница (наружная)							
2.7.	Пандус (наружный)							
2.8.	Входная площадка (перед дверью)							
2.9.	Дверь (входная)							
2.10.	Тамбур							
2.11.	Площадка перед внутренней лестницей							
2.12.	Лестница (внутренняя)							
2.13.	Пандус (внутренний)							
Запасной вход слева								
2.14.	Лестница (наружная)	нет			-	-	-	-
2.15.	Пандус (наружный)	нет			отсутствует	К, О	устройство пандуса	текущий ремонт

2.16.	Входная площадка (перед дверью)	есть			отсутствует кнопка вызова сотрудника	К, О, С	установить кнопку вызов сотрудника	текущий ремонт
2.17.	Дверь (входная)	есть			отсутствуют фиксаторы	К, О, С	установить фиксаторы двери в положении открыто / закрыто	текущий ремонт
2.18.	Тамбур	есть			замечаний нет	К, О, С	-	-
2.19.	Площадка перед внутренней лестницей	есть			замечаний нет	К, О, С	-	-
2.20.	Лестница (внутренняя)	нет			-	-	-	-
2.21.	Пандус (внутренний)	нет	-	-	-	-	-	-
2.22.	Общие требования к зоне	-	-	-	отсутствуют информационные таблички, отсутствуют тактильные ручки	О, Г, С	установить таблички на запасном выходе, установить тактильные ручки	-

1. **II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Основной вход	ДЧ-И (К, О, С, Г)	2,36,37	3,5,6,40	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Запасной вход справа	-	-	-	-
Запасной вход слева	ДЧ-И (К, О, С, Г)	2,3,23,26	2,8,9,36,37	текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

1. **I. Результаты обследования:**
2. **3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

МБОУ «Мордовско-Пимбурская ООШ», 431123, Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, с. Мордовский Пимбур, ул. Центральная, дом 10

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет			Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1.	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			отсутствуют информационные таблички о препятствиях	О, К, С	установить информационные таблички о препятствиях	текущий ремонт
3.2.	Лестница (внутри здания)	нет						

3.3.	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4.	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-	-	-	-
3.5.	Дверь	нет			-	-	-	-
3.6.	Пути эвакуации (лестница внутри здания), (в т.ч. зоны безопасности)	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне	-			отсутствует предупредительная информация о препятствиях, отсутствуют тактильные предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами	К, О, С, Г	установить тактильные, предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами	-

1. **II. Заключение по зоне:**

	Состояние	Приложение	Рекомендации
--	-----------	------------	--------------

Наименование структурно-функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (К, О, С, Г)	1,2,26	7,10,11,12	текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

1. **I. Результаты обследования:**
2. **4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБОУ «Мордовско-Пимбурская ООШ», 431123, Республика Мордовия, Zubovo-Полянский район, с. Мордовский Пимбур, ул. Центральная, дом 10

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет			Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1.	Кабинетная форма обслуживания	есть			пороги в дверных проёмах, несоответствие	К, О, С	убрать пороги, расширение дверных проёмов	Индивидуальные решения с помощью ТСР

					ширины дверного проёма		возможно только при реконструкции здания	
4.2.	Зальная форма обслуживания	нет			-	-	-	-
4.3.	Прилавочная форма обслуживания	нет			-	-	-	-
4.4.	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			-	-	-	-
4.5.	Кабина индивидуального обслуживания	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-			отсутствуют информирующие обозначения помещений	С	Установить информирующие таблички с дублирующими рельефными знаками	текущий ремонт

1. **II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И(К, О, С, Г)	19	13,14,15,16,21	Индивидуальные решения с помощью ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

1. I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

МБОУ «Мордовско-Пимбурская ООШ», 431123, Республика Мордовия, Zubovo-Полянский район, с. Мордовский Пимбур, ул. Центральная, дом 10

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет			Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет			-	-	-	-

5.1.	Туалетная комната	есть			<p>имеются пороги при входе в туалеты,</p> <p>отсутствуют в части туалетов краны рычажного и нажимного действия,</p> <p>не оборудованы двухсторонней связью с диспетчерским пунктом или кнопкой вызова,</p> <p>отсутствует аварийное освещение</p> <p>отсутствуют поручни и опоры</p> <p>отсутствуют крючки для одежды, костылей и т.п.</p>	К, С, О, Г	<p>установить поручни и опоры</p> <p>устранить пороги при входе в туалеты (установить аппарат)</p> <p>установить крючки для одежды, костылей и т.п.</p> <p>оборудовать кнопкой вызова</p>	капитальный ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР
5.2.	Душевая/ ванная комната	нет			-	-	-	-
5.3.	Бытовая комната (гардеробная)	есть			замечаний нет	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-			<p>отсутствуют информирующие таблички о помещении,</p> <p>розетки и выключатели расположены на высоте 0,8,</p> <p>отсутствуют предупреждающие тактильные средства об опасностях</p>	С, Г, О, К	<p>установить информирующие таблички о помещениях с дублированием рельефными буквами,</p> <p>установить предупреждающие тактильные маячки</p>	текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

					инвалида (категори я)		
6.1.	Визуальные средства	есть		визуальные средства расположены не правильно и есть не везде, отсутствует электронное табло, с бегущей строкой с возможностью звукового оповещения, часть информации расположенной на информационных стендах не читаема	С, Г, О, К	обновить информационные таблички о помещениях и специалистах согласно требованиям, приобрести электронное табло	текущий ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР
6.2.	Акустические средства	есть		замечаний нет	С, Г, О, К	-	-
6.3.	Тактильные средства	нет		отсутствуют тактильные средства предупреждения об опасностях	С	установить тактильные средства предупреждения об опасностях	индивидуальные решения с помощью ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	-		отсутствует система предупреждения <u>световая</u> , с инхронно со звуком	ДП-В	установить дублирующую световую сигнализацию в здании	текущий ремонт индивидуальные решения с помощью ТСР

1. **II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К, О, С, Г)	1,2,15	21,22,23,24, 25,26,27,28,29	Текущий ремонт, Индивидуальные решения с помощью ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.**